

カルテ更新日	2019年度
	2020/1/29

施設カルテ

施設名称	府中町立府中東小学校	築年数	40年
建物名称	屋内運動場	改修ステージ	第3ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
021	- 005	学校教育課	学校教育系施設	学校

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
S54 1979	S	地上2階	1,078.14㎡	1,070.32㎡	H21年度耐震補強工事実施


◆建物写真



◆位置情報




◆建物図等



◆劣化状況等

	構造仕上	耐用年数(a)	直近改修年度	経過年数(b)	耐用年数比(b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度		
						前回	今回	前回	今回	平準化未考慮	平準化考慮	
						H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019			
建築	躯体	S	60年		40年	67%	b	d++	1	3+	R21 2039	R21 2039
	屋根	鋼板	15年	H6 1994	25年	167%	d	d+	3	3	R6 2024	R4 2022
	外壁	その他	15年	未改修	40年	267%	d++	d++	3	3+	R6 2024	R4 2022
	内装		30年	未改修	40年	133%	d	d+				
設備	空調											
	給排水衛生		30年	未改修	40年	133%	d	d				
	電気		30年	未改修	40年	133%	d	d				
	昇降機											

◆改修履歴・予定年度



カルテ更新日	2019年度
	2020/1/29

施設カルテ

施設名称	府中町立府中東小学校	築年数	30年
建物名称	普通教室棟	改修ステージ	第2ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
021	- 006	学校教育課	学校教育系施設	学校

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
H1 1989	RC	地上2階		513.97㎡	

◆建物写真




◆位置情報

山田四丁目4番1号



地理院地図


◆建物図等



◆劣化状況等

	構造仕上	耐用年数(a)	直近改修年度	経過年数(b)	耐用年数比(b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度		
						前回	今回	前回	今回	平準化未考慮	平準化考慮	
						H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019			
建築	躯体	RC	60年		30年	50%	a	b	1	1	R31 2049	R31 2049
	屋根	その他	15年	未改修	30年	200%	d	d+	3	3	R2 2020	R4 2022
	外壁	複層塗材	15年	未改修	30年	200%	d	d+	3	3	R2 2020	R4 2022
	内装		30年	未改修	30年	100%	c	d			R2 2020	R4 2022
設備	空調											
	給排水衛生		30年	未改修	30年	100%	c	d			R2 2020	R4 2022
	電気		30年	未改修	30年	100%	c	d			R2 2020	R4 2022
	昇降機											

◆改修履歴・予定年度



カルテ更新日	2019年度
	2020/1/30

施設カルテ

施設名称	府中町立府中小学校	築年数	6年
建物名称	普通教室棟 (20-1, 20-2)	改修ステージ	第1ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
022	001・002	学校教育課	学校教育系施設	学校

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
H25 2013	RC	地上3階	1,081.53㎡	4,993.05㎡	<ul style="list-style-type: none"> ・022-001はH24築、022-002はH25築の不可分扱い。 ・築年数はH25からのカウントとする。


◆建物写真



◆位置情報




◆建物図等



◆劣化状況等

		構造仕上	耐用年数(a)	直近改修年度	経過年数(b)	耐用年数比(b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度	
							前回	今回	前回	今回	平準化未考慮	平準化考慮
							H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019		
建築	躯体	RC	60年		6年	10%	a	a	1	1	R55 2073	R55 2073
	屋根	その他	15年	未改修	6年	40%	a	a	1	1	R10 2028	R10 2028
	外壁	複層塗材	15年	未改修	6年	40%	a	a	1	1	R10 2028	R10 2028
	内装		30年	未改修	6年	20%	a	a			R25 2043	R25 2043
設備	空調		30年	H29 2017	2年	7%	a	a			R29 2047	R29 2047
	給排水衛生		30年	未改修	6年	20%	a	a			R25 2043	R25 2043
	電気		30年	未改修	6年	20%	a	a			R25 2043	R25 2043
	昇降機		30年	未改修	6年	20%	a	a			R25 2043	R25 2043

◆改修履歴・予定年度



カルテ更新日	2019年度
	2020/1/30

施設カルテ

施設名称	府中町立府中小学校	築年数	45年
建物名称	東棟 (3-2)	改修ステージ	第3ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
022	- 003	学校教育課	学校教育系施設	学校

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
S49 1974	RC	地上4階	527.46㎡	1,524.00㎡	H25年度耐震補強工事実施

◆建物写真




◆位置情報

本町二丁目15番2号




◆建物図等



◆劣化状況等

	構造仕上	耐用年数(a)	直近改修年度	経過年数(b)	耐用年数比(b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度		
						前回	今回	前回	今回	平準化未考慮	平準化考慮	
						H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019			
建築	躯体	RC	60年		45年	75%	b	b	1	1	R16 2034	R16 2034
	屋根	露出	15年	H25 2013	6年	40%	a	a	1	1		
	外壁	複層塗材	15年	H25 2013	6年	40%	a	a	1	1		
	内装		30年	未改修	45年	150%	d	d				
設備	空調		30年	未改修	45年	150%	d	(対象外)				
	給排水衛生		30年	未改修	45年	150%	d	d				
	電気		30年	未改修	45年	150%	d	d				
	昇降機											

◆改修履歴・予定年度



カルテ更新日	2019年度
	2020/2/3

施設カルテ

施設名称	府中町立府中小学校	築年数	49年
建物名称	特別教室棟 (5)	改修ステージ	第4ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
022	- 004	学校教育課	学校教育系施設	学校

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
S45 1970	RC	地上3階	577.02㎡	1,731.00㎡	H13年度大規模改造工事実施 H25年度耐震補強工事実施


◆建物写真



◆位置情報




◆建物図等



◆劣化状況等

	構造仕上	耐用年数(a)	直近改修年度	経過年数(b)	耐用年数比(b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度		
						前回	今回	前回	今回	平準化未考慮	平準化考慮	
						H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019			
建築	躯体	RC	60年		49年	82%	b	d+	1	2	R12 2030	R18 2036
	屋根	露出	15年	H13 2001	18年	120%	d+	d+	3	3		
	外壁	複層塗材	15年	H13 2001	18年	120%	d	d+	3	3		
	内装		30年	未改修	49年	163%	d	d				
設備	空調		30年	未改修	49年	163%	d	(対象外)				
	給排水衛生		30年	H13 2001	18年	60%	d	b				
	電気		30年	未改修	49年	163%	d	d				
	昇降機											

◆改修履歴・予定年度



カルテ更新日	2019年度
	2020/1/30

施設カルテ

施設名称	府中町立府中小学校	築年数	45年
建物名称	屋内運動場 (12)	改修ステージ	第3ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
022	- 005	学校教育課	学校教育系施設	学校

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
S49 1974	S	地上1階	1,198.00㎡	1,000.00㎡	H24年度耐震化工事実施

◆建物写真




◆位置情報

本町二丁目15番2号




◆建物図等



◆劣化状況等

	構造 仕上	耐用 年数 (a)	直近 改修年度	経過 年数 (b)	耐用 年数比 (b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度		
						前回	今回	前回	今回	平準化 未考慮	平準化 考慮	
						H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019			
建築	躯体	RC	60年		45年	75%	b	d++	1	3+	R16 2034	R16 2034
	屋根	露出	15年	H9 1997	22年	147%	d+	d++	3	3	R2 2020	R3 2021
	外壁	複層塗材	15年	H9 1997	22年	147%	d	d++	3	3+	R2 2020	R3 2021
	内装		30年	H24 2012	7年	23%	a	a				
設備	空調											
	給排水衛生		30年	未改修	45年	150%	d	d				
	電気		30年	H24 2012	7年	23%	a	a				
	昇降機											

◆改修履歴・予定年度



カルテ更新日	2019年度
	2020/1/30

施設カルテ

施設名称	府中町立府中小学校	築年数	45年
建物名称	給食棟 (13)	改修ステージ	第3ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
022	- 006	学校教育課	学校教育系施設	学校

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
S49 1974	S	地上1階	430.50㎡	377.00㎡	


◆建物写真



◆位置情報




◆建物図等



◆劣化状況等

	構造仕上	耐用年数(a)	直近改修年度	経過年数(b)	耐用年数比(b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度		
						前回	今回	前回	今回	平準化未考慮	平準化考慮	
						H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019			
建築	躯体	S	60年		45年	75%	b	b	1	1	R16 2034	R16 2034
	屋根	露出	15年	H12 2000	19年	127%	d	d++	3	3	R2 2020	R3 2021
	外壁	複層塗材	15年	H12 2000	19年	127%	d	d	3	3	R2 2020	R3 2021
	内装		30年	H12 2000	19年	63%	d	b				
設備	空調		30年	R1 2019	0年	0%		a				
	給排水衛生		30年	未改修	45年	150%	d	d				
	電気		30年	未改修	45年	150%	d	d				
	昇降機											


◆改修履歴・予定年度



◆劣化状況等

	構造仕上	耐用年数(a)	直近改修年度	経過年数(b)	耐用年数比(b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度		
						前回	今回	前回	今回	平準化未考慮	平準化考慮	
						H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019			
建築	躯体	RC	60年		31年	52%	a	b	1	1	R30 2048	R30 2048
	屋根	その他	15年	未改修	31年	207%	d	d+	3	3	R2 2020	R3 2021
	外壁	複層塗材	15年	未改修	31年	207%	d	d	3	3	R2 2020	R3 2021
	内装		30年	未改修	31年	103%	c	d			R2 2020	R3 2021
設備	空調											
	給排水衛生		30年	未改修	31年	103%	c	d			R2 2020	R3 2021
	電気		30年	未改修	31年	103%	c	d			R2 2020	R3 2021
	昇降機											

◆改修履歴・予定年度



カルテ更新日	2019年度
	2020/2/3

施設カルテ

施設名称	府中町立府中中央小学校	築年数	4年
建物名称	校舎	改修ステージ	第1ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
023	- 001	学校教育課	学校教育系施設	学校

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
H27 2015	RC	地上3階	2,993.23㎡	7,638.03㎡	


◆建物写真



◆位置情報




◆建物図等



◆劣化状況等

	構造仕上	耐用年数 (a)	直近改修年度	経過年数 (b)	耐用年数比 (b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度		
						前回	今回	前回	今回	平準化未考慮	平準化考慮	
						H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019			
建築	躯体	RC	60年		4年	7%	a	a	1	1	R57 2075	R57 2075
	屋根	露出	15年	未改修	4年	27%	a	a	1	1	R12 2030	R12 2030
	外壁	複層塗材	15年	未改修	4年	27%	a	a	1	1	R12 2030	R12 2030
	内装		30年	未改修	4年	13%	a	a			R27 2045	R27 2045
設備	空調		30年	H29 2017	2年	7%	a	a			R29 2047	R29 2047
	給排水衛生		30年	未改修	4年	13%	a	a			R27 2045	R27 2045
	電気		30年	未改修	4年	13%	a	a			R27 2045	R27 2045
	昇降機		30年	未改修	4年	13%	a	a			R27 2045	R27 2045

◆改修履歴・予定年度



カルテ更新日	2019年度
	2020/2/3

施設カルテ

施設名称	府中町立府中中央小学校	築年数	51年
建物名称	給食棟 (2-1, 2-2)	改修ステージ	第4ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
023	- 002	学校教育課	学校教育系施設	学校

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
S43 1968	S	地上1階	270.00㎡	270.00㎡	H2年度「中央小学校体育館(防水)・給食室(塗装)工事」 H9年度「中央小学校給食棟改修工事」

◆建物写真




◆位置情報

浜田二丁目6番1号



◆建物図等



◆劣化状況等

	構造仕上	耐用年数 (a)	直近改修年度	経過年数 (b)	耐用年数比 (b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度		
						前回	今回	前回	今回	平準化未考慮	平準化考慮	
						H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019			
建築	躯体	S	60年		51年	85%	c	c	2	2	R10 2028	R18 2036
	屋根	鋼板	15年	H2 1990	29年	193%	d	d++	3	3		R3 2021
	外壁	複層塗材	15年	H9 1997	22年	147%	d	d	3	3		
	内装		30年	H9 1997	22年	73%	d	b				
設備	空調		30年	R1 2019	0年	0%	a	a				
	給排水衛生		30年	未改修	51年	170%	d	d				
	電気		30年	未改修	51年	170%	d	d				
	昇降機											

◆改修履歴・予定年度

