府中町の環境 (令和2年3月)

府中町では、平成12年7月に公布した「府中町環境の保全及び創造に関する基本条例」 の第19条に基づいて、みなさんの住んでいる環境の状況を把握するとともに監視を行っ

みなさんのまわりの環境について学んでみましょう。

【大気の現状】

八幡一丁目の寿仙坊児童遊園において大気汚染の監視を行っています。


浮遊粒子状物質は微小のため大気中に長時間滞留し、肺や気管などに沈着して高濃度で呼吸器に悪

環境基準:環境基本法に基づき政府が定める、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で、維持 されることが望ましい基準のこと。現在、大気汚染、水質汚濁、騒音、土壌汚染及びダイオキシン

光化学オキシダント: 大気中の窒素酸化物や炭化水素などが、太陽光線(紫外線)によって光化学 反応を起こして作られるオゾンなどの酸化性物質。光化学スモッグの主な原因とされている。


類濃度に係る環境基準が 定められている。


二酸化窒素及び浮遊粒子状物質は、経年的に環境基準を達成 しており、概ね良好な大気環境が維持されています。



【水質の現状】

- ▶ 広範囲にわたって水質汚濁の監視を行っています。
- 府中大川は環境基準のD類型に指定されており、BOD75%値をみると、 環境基準に適合しています。
- > 永田池はコイ・フナ等が生息できる程度の水質となっています。





を引きおこす。


BOD:生物化学的酸素要求量のことで、河川の汚染の度合を示す指標で、数値が大きいほど汚染が進んでいる事を示

75%値:河川におけるBODなどの一年間に得られた日間平均値の全データを、その値の小さい方から大きい方に順に並 べて、低い方から数えて75%目の値。環境基準と比較して水質の程度を判断する場合に用いられる。 全窒素:窒素は、富栄養化の原因物質とされていて、河川などから多量の窒素を含む有機物(し尿処理水、下水等)が湖 全リン:窒素と同様にし尿処理水、下水等が湖やダム湖等の閉鎖性水域に流入することにより、プランクトンの異常増殖


【騒音・振動の現状】

- > 交通量の多い県道広島海田線のマツダ病院前において自動車の騒音・振動の 監視を行っています。また、浜田3丁目交差点付近では、新幹線の騒音・振 動の監視を行っています。
- ▶ 自動車の騒音は環境基準を超過する時間帯がみられる状況が続いています。 一方、新幹線の騒音は環境基準を達成しています。
- ▶ 自動車・新幹線の振動は要請限度や指針となる値を大きく下回っています。


【自動車の騒音】




【自動車の振動】



【新幹線の騒音】




【新幹線の振動】



【ダイオキシン類の現状】


- ▶ ダイオキシン類については、現在、大気・水質などの監視を行っています。
- ▶ 一般環境(大気・水質)について環境基準を達成しています。

【大気中のダイオキシン類】



注:平成29年度は府中南交流センターと歴史民俗資料館(2地点) 平成30年度~令和元年度は府中町役場(1地点)での測定です。

【河川中のダイオキシン類】



【用語解説:ダイオキシン類】

ダイオキシン類: 廃棄物等の焼却の過程で非意図的に生成される化学物質でポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン (PCDD)とポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)を加えた210種の有機塩素化合物を総称して、ダイオキシン類といい、コプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB)のようなダイオキシン類と同様の毒性を示す物質をダイオキシン類似化合物と呼んでいる。ダイオキシン類対策特別措置法ではPCDD及びPCDFにコプラナーPCBを含めて"ダイオキシン類"と定義されている。分解しにくい性質を持つことから、環境中に微量であるが広く存在し、生物の体内に蓄積しやすく、発がん性、催奇形性、免疫機能の低下などの毒性を有するといわれている。

浜田3丁目交差点付近

歴史民俗資料館

府中町役場

府中南交流センター

マツダ病院前

騒音•振動調査地点

ダイオキシン類調査地点

【用語解説:騒音•振動】

要請限度:振動規制法(1976)に基づく道路交通振動に係る行政措置。振動規制法に基づく指定地域に指定されている地域において、道路交通振動が一定の限度を超え道路周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときには、都道府県公安委員会に対して道路交通法に基づく交通規制等の措置を講じるよう要請できる。