

カルテ更新日	2019年度
	2020/2/5

施設カルテ

施設名称	府中町立府中中学校	築年数	2年
建物名称	給食棟	改修ステージ	第1ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
025	- 003	学校教育課	学校教育系施設	学校

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
H29 2017	S	地上1階	466.13㎡	420.00㎡	


◆建物写真



◆位置情報




◆建物図等



◆劣化状況等

	構造仕上	耐用年数(a)	直近改修年度	経過年数(b)	耐用年数比(b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度		
						前回	今回	前回	今回	平準化未考慮	平準化考慮	
						H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019			
建築	躯体	S	60年		2年	3%		a		1	R59 2077	R59 2077
	屋根	折板	15年	未改修	2年	13%		a		1	R14 2032	R14 2032
	外壁	複層塗材	15年	未改修	2年	13%		a		1	R14 2032	R14 2032
	内装		30年	未改修	2年	7%		a			R29 2047	R29 2047
設備	空調		30年	未改修	2年	7%		a			R29 2047	R29 2047
	給排水衛生		30年	未改修	2年	7%		a			R29 2047	R29 2047
	電気		30年	未改修	2年	7%		a			R29 2047	R29 2047
	昇降機											

◆改修履歴・予定年度



カルテ更新日	2019年度
	2020/2/6

施設カルテ

施設名称	府中町立府中中学校	築年数	53年
建物名称	屋内体育場 (5)	改修ステージ	第4ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
025	- 005	学校教育課	学校教育系施設	学校

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
S41 1966	RC	地上3階	1,521.80㎡	2,118.00㎡	H20「府中中体育館大規模改造工事」にて大規模改造・耐震化完了

◆建物写真




◆位置情報


宮の町五丁目4番28号




◆建物図等



1階平面図



2階平面図




地階平面図

NOSCALE

◆劣化状況等

	構造仕上	耐用年数(a)	直近改修年度	経過年数(b)	耐用年数比(b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度		
						前回	今回	前回	今回	平準化未考慮	平準化考慮	
						H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019			
建築	躯体	RC	60年		53年	88%	c	c	2	2	R8 2026	R20 2038
	屋根	露出防水	15年	H18 2006	13年	87%	b	c	1	2		R6 2024
	外壁	複層塗材	15年	H20 2008	11年	73%	b	b	1	1		R6 2024
	内装		30年	H20 2008	11年	37%	a	a				
設備	空調											
	給排水衛生		30年	H20 2008	11年	37%	a	a				
	電気		30年	H20 2008	11年	37%	a	a				
	昇降機											

◆改修履歴・予定年度



カルテ更新日	2019年度
	2020/2/17

施設カルテ

施設名称	府中町立府中中学校	築年数	50年
建物名称	プール付属棟 (6)	改修ステージ	終了 (超過10年)

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
025	- 006	学校教育課	学校教育系施設	学校

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
S44 1969	CB	地上1階		154.00㎡	

◆建物写真



◆位置情報




◆建物図等

<div data-bbox="459 1630 1219 1742" data-label="Text"> <p>図面なし</p> </div>

◆劣化状況等

	構造仕上	耐用年数(a)	直近改修年度	経過年数(b)	耐用年数比(b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度		
						前回	今回	前回	今回	平準化未考慮	平準化考慮	
						H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019			
建築	躯体	CB	40年		50年	125%	d	d+	3	3	R3 2021	R4 2022
	屋根	露出防水	15年	H9 1997	22年	147%	d	d++	3	3		
	外壁	その他	15年	未改修	50年	333%	d+	d++	3	3+		
	内装		30年	未改修	50年	167%	d+	d+				
設備	空調											
	給排水衛生		30年	未改修	50年	167%	d	d				
	電気		30年	未改修	50年	167%	d+	d+				
	昇降機											

◆改修履歴・予定年度



カルテ更新日	2019年度
	2020/2/6

施設カルテ

施設名称	府中町立府中緑ヶ丘中学校	築年数	39年
建物名称	管理教室棟 (1-1, 1-2, 7, 8, 10)	改修ステージ	第3ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
026	- 001	学校教育課	学校教育系施設	学校

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
S55 1980	RC	地上4階		3,427.00㎡	H27年度耐震補強工事実施


◆建物写真



◆位置情報




◆建物図等



◆劣化状況等

	構造仕上	耐用年数(a)	直近改修年度	経過年数(b)	耐用年数比(b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度		
						前回	今回	前回	今回	平準化未考慮	平準化考慮	
						H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019			
建築	躯体	RC	60年		39年	65%	b	d+	1	1	R22 2040	R22 2040
	屋根	保護・折板・露出	15年	未改修	39年	260%	d++	d+	3	3	R2 2020	R5 2023
	外壁	複層塗材	15年	未改修	39年	260%	d+	d++	3	3	R2 2020	R5 2023
	内装		30年	未改修	39年	130%	d+	d				
設備	空調		30年	H28 2016	3年	10%	d	a				
	給排水衛生		30年	H27 2015	4年	13%	d++	a				
	電気		30年	未改修	39年	130%	d+	d				
	昇降機											

◆改修履歴・予定年度



カルテ更新日	2019年度
	2020/2/6

施設カルテ

施設名称	府中町立府中緑ヶ丘中学校	築年数	39年
建物名称	校舎 (2-1, 2-2)	改修ステージ	第3ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
026	- 002	学校教育課	学校教育系施設	学校

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
S55 1980	RC	地上4階		3,110.00㎡	


◆建物写真



◆位置情報




◆建物図等



◆劣化状況等

	構造仕上	耐用年数(a)	直近改修年度	経過年数(b)	耐用年数比(b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度		
						前回	今回	前回	今回	平準化未考慮	平準化考慮	
						H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019			
建築	躯体	RC	60年		39年	65%	b	d+	1	1	R22 2040	R22 2040
	屋根	保護・露出	15年	未改修	39年	260%	d++	d+	3	3	R2 2020	R5 2023
	外壁	複層塗材	15年	未改修	39年	260%	d+	d++	3	3	R2 2020	R5 2023
	内装		30年	未改修	39年	130%	d+	d				
設備	空調		30年	未改修	39年	130%	d	d				
	給排水衛生		30年	H27 2015	4年	13%	d	a				
	電気		30年	未改修	39年	130%	d	d				
	昇降機											

◆改修履歴・予定年度



カルテ更新日	2019年度
	2020/2/6

施設カルテ

施設名称	府中町立府中緑ヶ丘中学校	築年数	39年
建物名称	給食棟 (3-1, 3-2)	改修ステージ	第3ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
026	- 003	学校教育課	学校教育系施設	学校

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
S55 1980	S	地上1階	287.20㎡	246.40㎡	


◆建物写真



◆位置情報




◆建物図等



◆劣化状況等

	構造 仕上	耐用 年数 (a)	直近 改修年度	経過 年数 (b)	耐用 年数比 (b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度		
						前回	今回	前回	今回	平準化 未考慮	平準化 考慮	
						H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019			
建築	躯体	S	60年		39年	65%	b	b	1	1	R22 2040	R22 2040
	屋根	鋼板	15年	未改修	39年	260%	d	d+	3	3	R2 2020	R5 2023
	外壁	複層塗材	15年	未改修	39年	260%	d	d+	3	3	R2 2020	R5 2023
	内装		30年	未改修	39年	130%	d	d				
設備	空調		30年	R1 2019	0年	0%		a				
	給排水衛生		30年	未改修	39年	130%	d	d				
	電気		30年	未改修	39年	130%	d	d				
	昇降機											

◆改修履歴・予定年度



カルテ更新日	2019年度
	2020/2/17

施設カルテ

施設名称	府中町立府中緑ヶ丘中学校	築年数	39年
建物名称	プール附属棟 (4)	改修ステージ	第3ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
026	- 004	学校教育課	学校教育系施設	学校

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
S55 1980	RC	地上1階	135.40㎡	129.48㎡	


◆建物写真



◆位置情報




◆建物図等



◆劣化状況等

	構造 仕上	耐用 年数 (a)	直近 改修年度	経過 年数 (b)	耐用 年数比 (b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度		
						前回	今回	前回	今回	平準化 未考慮	平準化 考慮	
						H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019			
建築	躯体	RC	60年		39年	65%	b	b	1	1	R22 2040	R22 2040
	屋根	露出防水	15年	H9 1997	22年	147%	d	d+	3	3	R2 2020	R5 2023
	外壁	複層塗材	15年	H9 1997	22年	147%	d+	d+	3	3	R2 2020	R5 2023
	内装		30年	未改修	39年	130%	d+	d+				
設備	空調											
	給排水衛生		30年	未改修	39年	130%	d	d				
	電気		30年	未改修	39年	130%	d	d				
	昇降機											

◆改修履歴・予定年度



カルテ更新日	2019年度
	2020/2/17

施設カルテ

施設名称	府中町立府中緑ヶ丘中学校	築年数	39年
建物名称	屋内体育場 (5)	改修ステージ	第3ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
026	- 005	学校教育課	学校教育系施設	学校

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
S55 1980	RC	地上3階	1,438.00㎡	1,807.43㎡	H19年度大規模改造工事にて耐震化


◆建物写真



◆位置情報




◆建物図等



◆劣化状況等

	構造仕上	耐用年数(a)	直近改修年度	経過年数(b)	耐用年数比(b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度		
						前回	今回	前回	今回	平準化未考慮	平準化考慮	
						H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019			
建築	躯体	RC	60年		39年	65%	b	b	1	1	R22 2040	R22 2040
	屋根	露出防水	15年	H19 2007	12年	80%	b	c	1	2	R4 2022	R5 2023
	外壁	複層塗材	15年	H19 2007	12年	80%	b	c	1	2	R4 2022	R5 2023
	内装		30年	H19 2007	12年	40%	d	a				
設備	空調											
	給排水衛生		30年	未改修	39年	130%	d	d				
	電気		30年	H19 2007	12年	40%	d	a				
	昇降機											

◆改修履歴・予定年度



カルテ更新日	2019年度
	2020/2/17

施設カルテ

施設名称	府中町立府中緑ヶ丘中学校	築年数	19年
建物名称	更衣室 (13)	改修ステージ	第2ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
026	- 010	学校教育課	学校教育系施設	学校

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
H12 2000	LS	地上1階	68.51㎡	40.64㎡	


◆建物写真



◆位置情報




◆建物図等



◆劣化状況等

	構造仕上	耐用年数(a)	直近改修年度	経過年数(b)	耐用年数比(b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度		
						前回	今回	前回	今回	平準化未考慮	平準化考慮	
						H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019			
建築	躯体	LS	40年		19年	48%	a	a	1	1	R22 2040	R22 2040
	屋根	折板	15年	未改修	19年	127%	d	d	3	3	R2 2020	R5 2023
	外壁	鋼板	15年	未改修	19年	127%	d	d	3	3	R2 2020	R5 2023
	内装		30年	未改修	19年	63%	b	b			R2 2020	R5 2023
設備	空調											
	給排水衛生											
	電気		30年	未改修	19年	63%	b	b			R2 2020	R5 2023
	昇降機											

◆改修履歴・予定年度



カルテ更新日	2019年度
	2020/2/17

施設カルテ

施設名称	府中町立府中緑ヶ丘中学校	築年数	13年
建物名称	多目的教室 (14)	改修ステージ	第1ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
026	- 011	学校教育課	学校教育系施設	学校

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
H18 2006	LS	地上1階	138.22㎡	107.35㎡	H18～28譲渡特約付賃貸借契約


◆建物写真



◆位置情報



◆建物図等



◆劣化状況等

	構造仕上	耐用年数(a)	直近改修年度	経過年数(b)	耐用年数比(b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度		
						前回	今回	前回	今回	平準化未考慮	平準化考慮	
						H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019			
建築	躯体	LS	40年		13年	33%	a	a	1	1	R28 2046	R28 2046
	屋根	折板	15年	未改修	13年	87%	b	c	1	2	R2 2020	R5 2023
	外壁	その他	15年	未改修	13年	87%	b	c	1	2	R2 2020	R5 2023
	内装		30年	未改修	13年	43%	a	a			R8 2026	R8 2026
設備	空調		30年	未改修	13年	43%	a	a			R8 2026	R8 2026
	給排水衛生											
	電気		30年	未改修	13年	43%	a	a			R8 2026	R8 2026
	昇降機											

◆改修履歴・予定年度

